

Zápis z jednání

Místního výboru městské části Polabec

Zasedání č. 26 – 5/2020

Datum a čas konání: 5. listopadu 2020, 18:30

Místo konání: ON-LINE

Přítomni: Petr Kulhavý (předseda), Ing. Jan Duba (tajemník), Jiří Mičánek, Josef Mihalík, Josef Strnad, Renata Strnadová, Mgr. Petra Vaverková-Valtrová

Program jednání

- 1) Zahájení jednání
- 2) Vodní nádrž na návsi
- 3) Přestárlé stromy
- 4) Přečerpávací stanice splaškové kanalizace v Kluku
- 5) Havarijní stav stezky pro pěší z Polabce na Zámostí
- 6) Mobilní rozhlas
- 7) Znečištěné komunikace v důsledku zemědělské činnosti
- 8) Různé

Průběh jednání

1 - Zahájení jednání

- Předseda výboru přivítal členy Místního výboru městské části Polabec (dále jen "výbor") a konstatoval, že je přítomno sedm členů výboru a výbor je tím usnášeníschopný.

2 - Vodní nádrž na návsi

- Průběh jednání
 - Bez změn.
 - Nikdo z města nekontaktoval výbor s informací o dalších krocích.
- **Usnesení č. 6/2020 (přijato, hlasování: 7-0-0)**
 - i) Výbor žádá
dotčené orgány města o provedení prořezu náletových dřevin a o pročištění vodní nádrže na návsi v Polabci.

3 - Přestárlé stromy

- Průběh jednání
 - Kácení je povoleno a TSMP ho zařazuje do plánu. TSMP žádá výbor o souhlas s odpojením telefonního kabelu na den kácení (dojde k výpadku pevného telefonního spojení a pevného internetu v Polabci).
 - Výbor souhlasí s uvedeným za podmínky, že uvedený výpadek bude řádně a s předstihem oznámen občanům Polabce.
- **Usnesení č. 7/2020 (přijato, hlasování: 7-0-0)**
 - i) Výbor souhlasí
s odpojením pevného telefonického a internetového připojení na dobu nezbytně nutnou k provedení kácení stromů.
 - ii) Výbor žádá
dotčené orgány města o řádné a včasné oznámení termínu výpadku pevného telefonického a internetového připojení v důsledku kácení občanům Polabce.

4 - Přečerpávací stanice splaškové kanalizace v Kluku

- Průběh jednání
 - V přečerpávací stanici splaškové kanalizace v Kluku (ul. Na Hrázce, poloha viz příloha 5/2020-1, bývalá čistící stanice) dochází často k haváriím, kdy splašková voda není čerpána do tlakové splaškové kanalizace, ale je přepadem vypouštěna do Sokolečské strouhy. Odtud pak přes Oboru odtéká do Labe. Z tohoto důvodu pak dochází ke znečišťování Obory a šíření zápachu v přilehlém okolí Sokolečské strouhy.
 - J. Duba se zúčastnil jednání MV Kluk a seznámil členy výboru se stavem přečerpávací stanice kanalizace. MV Kluk přislíbil přijmout usnesení s žádostí o řešení častých havárií.
 - Do současné doby jsme neobdrželi zápis z uvedeného jednání MV Kluk.
 - Vzhledem k uvedenému vývoji bude nutné řešit současnou situaci vlastními silami.
- **Usnesení č. 8/2020 (přijato, hlasování: 7-0-0)**
 - i) Výbor žádá
dotčené orgány města o řešení opakovaných havárií přečerpávací stanice splaškové kanalizace v Kluku (ul. Na Hrázce, poloha viz příloha 5/2020-1) s provozovatelem uvedené stanice.

5 - Havarijní stav stezky pro pěší z Polabce na Zámostí

- Průběh jednání
 - Oproti stavu ze 3.9.2020 (zápis č. 4/2020, příloha 4/2019-1) došlo k dalšímu zhoršení - větší počet výmolů.
 - V důsledku uvedeného stavu a napadaného listí se zvýšilo riziko úrazu.
 - V zimním období se stav stezky pravděpodobně ještě zhorší.
- **Usnesení č. 9/2020 (přijato, hlasování: 7-0-0)**

- i) Výbor žádá
dotčené orgány města o urychlenou opravu havarijního stavu stezky pro pěší z Polabce na Zámostí a její následnou rekonstrukci (ve smyslu usnesení č. 5/2020 ze dne 3.9.2020). Havarijní stav k 5. listopadu 2020 je zdokumentován v příloze č. 5/2020-2.

6 - Mobilní rozhlas

- Průběh jednání
 - Letáky rozneseny.
- Závěr
 - MV bere na vědomí.

7 - Znečištění komunikace v důsledku zemědělské činnosti

- Průběh jednání
 - Čištění proběhlo.
 - Nedochází k odvozu shrnuté/smetené zeminy, ta se pak hromadí u krajnic a zabraňuje odtoku dešťové vody z vozovky. Zejména v ul. Jabloňová pak dochází k vytváření kaluží u okraje vozovky.
 - Nutné provést stržení krajnic vozovky a obnovit tak odtok dešťové vody.
- Závěr
 - Úkol: P. Kulhavý prověří možnost stržení krajnic vozovky.

8 - Různé

Výtluky v ul. Jabloňová

- Průběh jednání
 - V ul. Jabloňová, nedaleko křižovatky s ul. Růžová, ve směru na Přední Lhotu (mapa viz příloha 5/2020-3), došlo v uplynulém roce vlivem silničního provozu k vytvoření dvou velkých výtluků (výmolů).
 - Výtluky svým umístěním a svou velikostí ohrožují zejména bezpečnost cyklistů.
- **Usnesení č. 10/2020 (přijato, hlasování: 7-0-0)**
 - i) Výbor žádá
dotčené orgány města o opravu výtluků na vozovce v ulici Jabloňová (viz příloha č. 5/2020-3).

Petr Kulhavý
předseda výboru

Přílohy


Příloha 5/2020-1

Umístění přečerpávací stanice splaškové kanalizace Kluk, ul. Na Hrázce (červeně) a oblast vysokého znečištění (fialově).



Příloha 5/2020-2

5/2020-1a – Přehledová mapa havarijních úseků na stezce pro pěší mezi Polabcem a Zámostí.



5/2020-1b – Poškození stezky v úseku A přehledové mapy



5/2020-1c – Poškození stezky v úseku B přehledové mapy



5/2020-1d – Poškození stezky v úseku C přehledové mapy



Příloha 5/2020-3

Umístění výtluků v ul. Jabloňová

